17.


488

/DD

""""


Drawing1.dwg
修改标注样式: ISO-25
直线
符号和箭头
文字
调整
主单位
换算单位
公差
调整选项(F)
如果尺寸界线之间没有足够的空间来放置文字和箭头，那么首先从尺寸界线中移出:
文字或箭头（最佳效果）
箭头
文字
文字和箭头
文字始终保持在尺寸界线之间
若不能放在尺寸界线内，则消除箭头
文字位置
文字不在默认位置上时，将其放置在:
尺寸线旁边(B)
尺寸线上方，带引线(L)
尺寸线上方，不带引线(O)
90.3
106.27
179.62
60°
R71.52
标注特征比例
使用全局比例(S):
将标注缩放到布局
优化(T)
手动放置文字(P)
在尺寸界线之间绘制尺寸线(D)
确定
取消
帮助(H)
Y
X