

7. PCCAD

1 "Z"

2 "W"

3 "0,0"

4 "420,300"

5

6 "E"

7 "all"

8 "r"

autocad

```
命令: ERASE
选择对象: ?
*无效选择*
需要点或窗口(W)/上一个(L)/窗交(C)/框(BOX)/全部(ALL)/栏选(F)/圈围(WP)/圈交(CP)/编组(G)/添加(A)/删除(R)/多个(M)/前一个(P)/放弃(U)/自动(AU)/单个(SI)/子对象(SU)/对象(O)
```