



45. THCAD

THCADTHCAD



THCAD



THCAD

- [-] ? 概述
- [-] ? 图幅的参数文件及说明
- [-] ? **自定义标题栏**
- [-] ? 自定义明细表
- [-] ? 定制序号包络图形
- [-] ? 自定义附加栏
- [-] ? 自定义图样代号栏
- [-] ? 自定义参数栏
- [-] ? 超级属性块定义
- [-] ? 自定义图层
- [-] ? 明细表排序分组定义
- [-] ? 明细表零件类型定义
- [-] ? 明细表标准件提取设置
- [-] ? THCAD提取配置
- [-] ? 表格设计
- [-] ? 超级卡片定制
- [-] ? 消隐配置
- [-] ? 词句库维护
- [-] ? 定制用户符号库
- [-] ? 参数化图库管理系统
- [-] ? 透明窗体设置
- [-] ? 复杂报表定义
- [-] ? 用户化内容的位置

自定义标题栏

下面以图3-1为例说明标题栏的自定义过程。

图样名称	更改文件号	签字	日期						
设计		标准化		图样标志	重量	比例			
审核									
工艺		日期		共 页	第 页				

图3-1

1. 新建文件（用New命令）。
2. 用绘图和文字中的相关命令设计出图3-1所示的图形。其中在使用中不变的内容，如厂名等均用“文字”命令标出，而需临时填充的部分，如图样名称等则用属性定义。或者在旧标题栏基础上进行编辑，即执行TZ，开一图纸框，再炸开，做适当编辑。
3. 进行属性定义。以在图3-1中填充“图样名称”为例说明具体操作过程：

